

SEARCH MODES

Modos de búsqueda | Modes de recherche | Tryby szukania



TURN ON
 Encender
 Włącz
 Allumez le détecteur



QUICK START
 Inicio rápido | Démarrage rapide | Szybki start



SELECT SEARCH MODE
 Seleccione el modo de búsqueda
 Choisissez le mode de recherche
 Wybierz tryb szukania
 Tłumienie hałasu



NOISE CANCEL
 Cancelación de ruido
 Élimination des interférences
 Tłumienie hałasu



GO DETECTING
 Iniciar la detección
 Commencez à détecter
 Frzyci do szukania



This Getting Started Guide, the User Manual and translations are available to download online.

Esta Guía de Inicio, el Manual del Usuario y las traducciones están disponibles para descargar en línea.
 Ce Guide de Démarrage, le Manuel de l'Utilisateur et les traductions sont disponibles en téléchargement en ligne.
 Ten Przewodnik po Rozpoczęciu, Instrukcja Obsługi oraz tłumaczenia są dostępne do pobrania online.



- CZ čeština
- DE Deutsch
- EL ελληνικά
- ID Bahasa Indonesia
- IT Italiano
- JP 日本語
- KR 한국어
- PT Português
- RU русский
- TR Türkçe
- ZH 中文

minelab.com

4901-0521-001-1


X-TERRA ELITE

- GETTING STARTED GUIDE **EN**
- GUÍA DE INICIACIÓN **ES**
- GUIDE DE DÉMARRAGE **FR**
- PRZEWODNIK WPROWADZAJĄCY **PL**



ASSEMBLY


Ensamble | Montage | Montaż



CHARGING

Carga | Chargement | Ładowanie

5-6 HOURS
5-6 horas | 5-6 heures | 5-6 godzin



! Charge your detector with a good-quality USB charger that has a minimum charging capacity of 2A @ 5V. Risk of USB charger failure if a low quality charger is used. Look for the marks below on USB chargers.

Cargue su detector con un cargador USB de buena calidad que tenga una capacidad de carga mínima de 2 A @ 5 V. Existe riesgo de falla del cargador USB si se usa un cargador de baja calidad. Busque las marcas que se muestran a continuación en los cargadores USB.

Rechargez votre détecteur avec un chargeur USB de qualité qui dispose d'une capacité de charge minimum de 2A @ 5V. Le chargeur USB risque de ne pas fonctionner s'il est de mauvaise qualité. Cherchez les marques indiquées ci-dessous sur les chargeurs USB.

Naładuj wykrywacz za pomocą ładowarki USB o dobrej jakości, która ma minimalną wydajność ładowania 2 A przy 5 V. Istnieje ryzyko awarii ładowarki USB w przypadku użycia ładowarki o niskiej jakości. Szukaj oznaczeń pokazanych poniżej na ładowarkach USB.



CONTROLS & DISPLAY

Controles y pantalla | Contrôles et affichage | Sterowanie i wyświetlacz

<p>Battery Level Nivel de batería Niveau de la batterie Poziom baterii</p>	<p>Discrimination Scale Escala de discriminación Échelle de discrimination Skala dyskryminacji</p>	<p>Tracking Ground Balance Indicador del Rastreo de balance de Suelo Poursuite - compensation des effets de sol Wskaźnik poziomu gruntu śledzonego</p>	<p>Backlight Luz de fondo Rétroéclairage Podświetlenie</p>	<p>Flashlight Linterna Lampe torche Latarka</p>	<p>Vibration Vibración Vibrations Wibracja</p>	<p>Headphones Auriculares Casques d'écoute Słuchawki</p>	<p>Wireless Audio Audio Inalámbrico Audio sans fil Bezprzewodowe audio</p>
---	---	---	---	--	---	---	---

<p>Charge Status Estado de la carga État de la charge Stan naładowania</p>	<p>Power Potencia Puissance Moc</p>	<p>Sensitivity Level Nivel de sensibilidad Niveau de sensibilité Poziom czułości</p>	<p>Flashlight Linterna Lampe torche Latarka</p>	<p>Backlight Luz de fondo Rétroéclairage Podświetlenie</p>	<p>Frequency Frecuencia Fréquence Częstotliwość</p>	<p>Pinpoint Localización Centrage Sprecyzuj</p>	<p>Search Modes Modos de búsqueda Modes de recherche Tryby wyszukiwania</p>	<p>Adjust Sensitivity/Settings Ajuste de sensibilidad y configuración Réglage de la sensibilité et des paramètres Regulacja czułości i ustawień</p>	<p>Wireless Audio On / Off Enc./Apag. audio inalámbrico Audio sans fil Actif/Désactivé Bezprzewodowo audio wł./wyt.</p>	<p>Wireless Audio Pairing Emparejamiento de audio inalámbrico Appairage audio sans fil Bezprzewodowe parowanie audio</p>	<p>Depth Gauge Medidor de profundidad Indicateur de profondeur Wskaźnik głębokości</p>	<p>Target Identification Number Número de identificación del objetivo Numéro d'identification de la cible Numer identyfikacyjny celu</p>	<p>Settings Configuración Paramètres Ustawienia</p>	<p>Advanced Settings Configuración Avanzada Paramètres avancés Ustawienia zaawansowane</p>
---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---

<p>All Metal Todo metal Tout les métaux Wszystkie metale</p>	<p>Pinpoint / Detect Localizar / Detectar Centrage / Détection Tryb punktowy / Wykryj</p>	<p>Frequency Frecuencia Fréquence Częstotliwość</p>	<p>Accept / Reject Aceptar / Rechazar Accepter / Rejeter Zaakceptuj / Odrzuć</p>	<p>Noise Cancel Cancelación de ruido Élimination des interférences Trumienie hałasu</p>	<p>Tone Volume Tono Volumen Volume de la tonalité Głośność tonu</p>	<p>Ground Balance Balance de suelo Compensation des effets de sol Równowaga gruntu</p>	<p>Tone Break Rupture de tono Rupture de tonalité Przerwa tonowa</p>	<p>Volume Adjust Ajuste del volumen Réglage du volume Regulacja głośności</p>	<p>Iron Bias Filtro de Hierro Priorité fer Tendencja żelazna</p>	<p>Threshold Level Nivel de umbral Niveau du seuil Poziom progowy</p>	<p>Target Tone Tonos de objetivo Tonalité cible Ton docelowy</p>	<p>Accept/Reject Aceptar / Rechazar Accepter/Rejeter Zaakceptuj / Odrzuć</p>	<p>Recovery Speed Velocidad de recuperación Vitesse de récupération Prędkość odzysku</p>
---	--	--	---	--	--	---	---	--	---	--	---	---	---